

Actualités

[wemos_ded.jpg](#)

[wemos_ded.jpg](#) type unknown

Parce que le produit évolue et qu'il n'est pas facile de s'y retrouver sur les ~250 des forums, les informations utiles seront donc ici.

Actualité Routeur	Actualité Dimmer
--------------------------	-------------------------

Actualité du 30 Juin

--> maj FW

- Plus d'envoi MQTT domoticz si IDX vide
- Correction d'un bug sur page MQTT absente

Actualité du 3 Juin

--> maj FW

--> maj FS optionnelle

- Correction d'un bug d'affichage pour la puissance avec un dimmer local
- Affichage max de 9999 pour la puissance routée
- Maj Envoy V7
- Correction du bug d'affichage de température en mode local

Actualité du 1 Juin 2023

--> **MAJ majeur obligatoire par le site internet**

- Maj firmware espressif version 6.3.1
- Modification des partitions système
- Maj des librairies
- Récupération des puissances routé sur les dimmers
- Reconnection automatique en cas de coupure box internet (tempo test toute les 30s)
- Modification de l'affichage Oled pour afficher les watts routé à la place du %
- Affichage de la puissance lue et de la puissance routée sur les pages web
- Ajout IDX temperature

Actualité du 11 Mai 2023

--> maj FW

--> maj FS optionnelle

- correction d'un bug de remonté de température MQTT en local
- protection des formulaires sur les pages web

Actualité du 3 Mai 2023

--> maj FW

- Ajout de liens vers site fichier binaire dans la page OTA,
- remonter d'info en MQTT, avec la puissance de surplus disponible

Actualité du 30 Avril 2023

--> maj FW

- Correction du bug d'affichage de température si pas de sondes

Actualité du 28 Avril 2023

> maj FW et FS

Actualité du 07 Aout

--> maj fw

- Correction bug température quand MQTT déconnecté
- Mise en route du ventilateur sur période programmeur
- Ajout du support ESP32 ETH
- Correction du bug SPIFFS pour ESP32

Actualité du 08 Juillet

--> maj FW + FS

- ping de la GW réseau et reboot si non contactable.
- Changement du hostname
- Affichage du format hh:mm pour les minuteurs
- Remonté MQTT si perte de dallas
- Ajout tips
- correction bug heure été/hivers

Actualité du 30 Juin

--> maj FW

- plus d'envoi MQTT domoticz si IDX vide
- plus de spam mqtt en cas d'alerte
- correction d'un bug d'affichage dans log domoticz

Actualité du 14 Juin

- Correction d'un bug discover de la température (HA)

Actualité du 11 Juin

- Amélioration de la régulation par SSR (Jotta) en utilisant la synchro type robotdyn. (uniquement pour les SSR random)

Actualité du 07 Juin

- Réorganisation de librairies et correction d'un bug de transmission parent->enfant

Actualité du 3 Juin

- Correction du ventilateur qui ne s'arrête pas quand température à Tmax
- Correction d'une valeur mal formatée en MQTT.

Actualité du 27 Mai 2023

--> maj FW

- Traitement des horaires été/hiver pour le minuteur

Actualité du 23 Mai 2023

--> maj FW

Revision #34

Created 31 March 2023 11:45:39 by Cyril

Updated 7 August 2023 16:47:44 by Cyril